

核技术利用建设项目

新增使用血管造影机项目
环境影响报告表

建设单位：北京京都儿童医院有限公司(公章)

2023年10月

核技术利用建设项目

新增使用血管造影机项目
环境影响报告表

建设单位名称：北京京都儿童医院有限公司

建设单位法人代表（签名或签章）：王煜

通讯地址：北京市昌平区回龙观东大街 308 号

邮政编码：102208 联系人：刘海全

电子邮箱：469462969@qq.com

联系电话：15501148315

表 1 项目基本情况

建设项目名称	新增使用血管造影机项目				
建设单位	北京京都儿童医院有限公司				
法人代表	王煜	联系人	刘海全	联系电话	15501148315
注册地址	北京市昌平区回龙观东大街 308 号				
项目建设地点	北京市昌平区回龙观东大街 308 号主楼地下一层				
立项审批部门	/		批准文号	/	
建设项目总投资(万元)	700	项目环保投资(万)	70	投资比例(环保投资/)	10%
项目性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 其它			占地面积(m ²)	140
应用类型	放射源	<input type="checkbox"/> 销售	<input type="checkbox"/> I 类 <input type="checkbox"/> II 类 <input type="checkbox"/> III 类 <input type="checkbox"/> IV 类 <input type="checkbox"/> V 类		
		<input type="checkbox"/> 使用	<input type="checkbox"/> I 类(医疗使用) <input type="checkbox"/> II 类 <input type="checkbox"/> III 类 <input type="checkbox"/> IV 类 <input type="checkbox"/> V 类		
	非密封放射性物质	<input type="checkbox"/> 生产	<input type="checkbox"/> 制备 PET 用放射性药物		
		<input type="checkbox"/> 销售	/		
		<input type="checkbox"/> 使用	<input type="checkbox"/> 乙 <input type="checkbox"/> 丙		
	射线装置	<input type="checkbox"/> 生产	<input type="checkbox"/> II 类 <input type="checkbox"/> III 类		
		<input type="checkbox"/> 销售	<input type="checkbox"/> II 类 <input type="checkbox"/> III 类		
		<input checked="" type="checkbox"/> 使用	<input checked="" type="checkbox"/> II 类 <input type="checkbox"/> III 类		
	其他				

1.1 单位概况

北京京都儿童医院有限公司(以下简称“京都儿童医院”或“医院”)于 2013 年由北京市卫生健康委员会批准成立,是北京市北部地区的一家三级儿童医院,北京市医保定点医疗机构,北京市危重新生儿抢救转会诊网络指定医院,并获全国诚信民营医院及国家非公协会行业最高标准,信用评价 AAA 级别、能力评价五星医院称号。医院以“用心呵护·掌上明珠”为使命,致力于为每一位患儿提供专业的诊疗技术,优质的服务体验,温暖童趣的就医环境。打造专业一体化的医疗服务体

系，做有温度的儿童医院，成为儿童生命与健康的守护者。

医院建筑面积近 4 万平方米，开放床位约 300 张。科室设置齐全，涵盖儿童医疗各个领域，以血液科、心胸外科、急重症医学科、呼吸过敏科为重点，外科、骨科、神经内科、消化科、口腔科、皮肤科、中医科、儿童保健科、预防保健科、心脏内科、综合内科、耳鼻喉科等多学科协同发展。设有面积达 800 余平米的中心实验室，为临床各科室提供强大的技术保障和科研支撑。极大地满足了不同患者的就诊需求。

1.2 核技术利用及辐射安全管理现状

1.2.1 核技术利用现状情况

京都儿童医院现持有北京市昌平区生态环境局颁发的《辐射安全许可证》（京环辐证[00122]），许可使用 III 类射线装置。有效期至 2026 年 2 月 19 日，见附件 1）。已许可使用的射线装置见表 1-1 所示。

表 1-1 已许可使用的 III 类射线装置

序号	装置名称	类别	装置数量	活动种类
1	AS 128 计算机体层摄影机	III	1	使用;
2	DR 数字化摄影机	III	1	使用;
3	Yiso 数字化摄影机	III	1	使用;
4	数字胃肠机	III	1	使用;
5	XG5 全摄影机	III	1	使用;
6	DG 口内成像系统	III	1	使用;
7	DRX-Revolution 移动式摄影 X 射线机	III	1	使用;
8	NeuViz16 ClassicX 射线计算机体层摄影设备	III	1	使用;
9	Mira 型床旁移动式摄影机	III	1	使用;
10	Compact 型 C 型臂	III	1	使用;
11	FOCUS 型口内 X 射线机	III	1	使用;
12	PP3 型口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备	III	1	使用;

1.2.2 近几年履行环保审批手续情况

京都儿童医院自 2018 年以来，共计有 3 个核技术利用建设项目按照法规要求履行了环保手续，具体情况见表 1-2，备案的 III 类射线装置均已取得使用许可。

表 1-2 建设项目竣工环保验收落实情况

编号	项目名称	备案号	备案时间	登证情况
1	北京京都儿童医院新建医用 射线应用装置项目	202111011400000033	2021-02-05	已登证

2	北京京都儿童医院新建医用 射线应用装置项目	201911011400003211	2019-10-29	已登证
3	北京京都儿童医院改建医用 射线应用装置项目	201811011400001737	2018-10-09	已登证

1.2.3 辐射安全管理情况

(一) 辐射安全与防护管理机构

为了保证射线装置的安全使用和有效管理，保障各类人员的健康与安全，医院成立了辐射安全与防护管理小组。由副院长担任组长，由医学影像科主任担任辐射防护负责人，并有专人负责辐射安全与防护的具体管理工作，辐射安全与防护管理小组成员名单见表 1-3。

表 1-3 医院辐射安全与防护管理小组

序号	人员类别	姓名	性别	职务或职称	工作部门
1	负责人	刘存义	男	医疗副院长	办公室
2	辐射防护负责人	李竹强	男	主任	医学影像科
3	成员	王志	男	主任	药械科
4	成员	刘方	女	主任	口腔科
5	成员	刘振泽	男	副主任	手术麻醉科
6	成员	李春琦	女	副主任	护理部
7	成员	李红日	男	主任	急重症医学科
8	成员	高玉莲	女	副主任	医教部
9	成员	刘海全	男	主管	医学工程科

(二) 已建立的辐射防护规章制度及执行情况

医院已制定有较为齐全、严格的辐射安全规章制度和辐射事故应急预案，其中包含有《辐射安全与防护管理小组及职责》《工作岗位要求》《辐射防护和安全保卫制度》《人员培训考核制度》《射线装置检修维护管理制度》《辐射监测制度》《辐射事故应急制度》等，并在实际工作中严格按照规章制度执行。

(三) 辐射工作人员培训考核

医院制定有辐射管理人员和辐射工作人员辐射安全与防护培训考核制度，按照生态环境部 2019 年第 57 号公告和 2021 年第 9 号公告要求，定期（五年一次）组织辐射工作人员进行辐射安全防护考核。

京都儿童医院现有 15 名辐射工作人员，均为操作 III 类射线装置相关人员，全部通过了辐射安全与防护网上考核和自行考核。

(四) 个人剂量监测

医院辐射工作人员的个人剂量监测工作目前委托北京市疾病预防控制中心承担，监测频度为每季度一次。评价期间，评价单位调阅了 2021 年度的个人剂量监测报告，全部辐射工作人员年受照剂量均低于 0.068mSv，均未超出年剂量约束值 2mSv/a。查阅 2022 年度前 3 个季度个人剂量检测结果，每季度均低于 0.017mSv，说明京都儿童医院辐射安全与防护措施可行。

医院今后将继续加强个人受照剂量监测工作，如果某名辐射工作人员单季度个人剂量监测结果高于年剂量约束值的 1/4，将对其受照原因进行调查，结果由本人签字后存档；必要时将采取控制从事辐射工作时间或调离工作岗位等措施，确保年受照剂量低于剂量约束值，保障辐射工作人员的健康。

(五) 工作场所及辐射环境监测

医院每年委托有资质第三方检测机构开展工作场所辐射水平监测。监测方案包含工作场所辐射水平，监测方案中包括实施部门、监测项目、点位及频次等，监测点包括机房四周(四周墙体、防护门和观察窗等)和楼上楼下相应场所、以及控制室等。

医院委托北京贝特莱博瑞技术检测有限公司开展了 2022 年度放射性工作场所的监测工作，全部检测结果满足标准要求。

(六) 辐射事故应急管理

医院制定了《辐射事故应急预案》，医院每年组织一次院内辐射安全应急演练并留存演练记录及照片资料，通过实际操作提高辐射工作人员自我防护意识。

发生辐射事故时，立即启动辐射事故应急方案，采取必要防范措施，并在 2h 内填写《辐射事故初始报告表》，向当地生态环境部门报告。造成或可能造成人员超剂量照射的，同时向卫生行政部门报告。2022 年 4 月 18 日针对人员误入机房受照开展了应急演练。

1.3 本项目概况

1.3.1 本项目背景

为了提高医疗诊治和疾病救治水平，京都儿童医院拟购置 1 台血管造影机，开展放射介入诊疗工作，进一步完善医疗手段。

1.3.2 本项目产业政策符合性及实践正当性

本项目属于使用 II 类射线装置（DSA），属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中第十三项第 5 条中关于“……、数字化医学影像设备、……”类别，属于国家支持和鼓励类产业。

本项目的建设可以提高医院医疗和疾病的诊治能力。DSA 设备运行产生的辐射影响很小，对职业人员、公众以及环境带来的不利影响，远低于其使用对社会带来的利益，故该核技术应用具有正当性。

1.3.3 本项目位置及选址合理性分析

拟建的介入治疗手术室位于主楼地下一层，由中药煎药室用房改建。其中血管造影机机房（以下简称 DSA 机房）周围 50m 范围内的建筑物均为医院用房，其楼下为土层，楼上为空调机房和楼道。介入手术区域只有医护人员和手术患者才能进入，故对周围公众的辐射影响主要为楼上空调机房和楼道，无常居留人员，故介入治疗手术室选址是适宜的。

医院东侧紧邻科星西路，南侧隔停车场和马路为元福公园。西侧是首开广场，北侧为回龙观大街。地理位置示意图见附图 1 所示，其平面布局和周围环境示意图见附图 2 所示。

1.3.4 本项目环境影响评价内容

本项目建设场地为利用现有中药煎药室用房进行改建，但是其核技术利用建设内容属于新建。

建设内容为：将主楼地下一层中药煎药室改建介入治疗手术室，使用 1 台单管球血管造影机，设备型号为 Trinias，最大管电流 1250mA，最大管电压 150kV，属于 II 类射线装置。相关情况见表 1-4。

表 1-4 拟新增使用 DSA 射线装置相关情况

设备名称	设备型号	技术指标	管球数量	使用地点
DSA	Trinias	150kV/1250mA	单管球	地下一层 DSA 机房

本项目属于使用 II 类射线装置项目，根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》《射线装置分类办法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》，应该编制环境影响评价报告表，报生态环境主管部门审批。

根据生态环境部《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》(2019 年生态环境部令第 9 号) 最新要求，北京科欣科技发展有限公司符合第九条第一款规

定，无该条第三款所列情形，不属于该条第二款所列单位。公司有专职环评工程师，有能力开展环境影响评价工作。受京都儿童医院的委托，北京科欣科技发展有限公司环评人员在现场踏勘、监测、收集资料的基础上，编制了新增使用血管造影机项目环境影响报告表。评价重点是设备在运行过程中产生的X射线对操作人员、周围员工及公众和环境的影响。

1.3.5 年手术量和工作负荷预计

儿童放射介入手术类型主要有：

1) 血管瘤和血管畸形介入治疗：医生通过脉管介入的方法，药物可以顺着血管到达每个治疗部位，更加彻底地治疗。

2) 幼儿先天性心脏病介入手术：包括经皮球囊扩张房间隔造口术、房间隔缺损封堵术、室间隔缺损封堵术等手术方式。

医院前期拟主要开展儿童血管瘤、血管畸形等血管性疾病的介入治疗，预计每年DSA的手术量不超过500例/台，医院拟新增配备1组（4名）辐射工作开展相关工作。

表 2 放射源

序号	核素名称	总活度 (Bq) / 活度 (Bq) ×枚数	类别	活动种类	用途	使用场所	贮存方式与地点	备注
/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度 (n/s)。

表 3 非密封放射性物质

序号	核素名称	理化性质	活动种类	实际日最大操作量 (Bq)	日等效最大操作量 (Bq)	年最大用量 (Bq)	用途	操作方式	使用场所	贮存方式与地点
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：日等效最大操作量和操作方式见国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)。

表 4 射线装置

(一) 加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

序号	名称	类别	数量	型号	加速 粒子	最大 能量 (MeV)	额定电流 (mA) /剂量率 (Gy/h)	用途	工作场所	备注
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(二) X 射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

序号	名称	类别	数量	型号	最大管电压 (kV)	最大管电 流 (mA)	用途	工作场所	备注
1	血管造影机	II	1	Trinias	150	1250	放射介入诊 疗	地下一层介入治疗手术室	东软医疗系统股 份有限公司
	以下空白								

(三) 中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

序号	名称	类别	数量	型号	最大管电 压 (kV)	最大靶电 流 (μA)	中子强 度(n/s)	用途	工作场所	氚靶情况			备注
										活度 (Bq)	贮存方式	数量	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 5 废弃物（重点是放射性废弃物）

名称	状态	核素名称	活度	月排放量	年排放总量	排放口浓度	暂存情况	最终去向
有害气体 O ₃ 等	气体				<30g		直接排放	经通风系统直接排入环境大气
以下空白								

注：1.常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/L，固体为mg/kg，气态为mg/m³；年排放总量用kg。

2.含有放射性的废物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L或Bq/kg或Bq/m³）和活度（Bq）。

表 6 评价依据

法规文件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令[2014]第 9 号，2015 年 1 月 1 日起实施； 2. 《中华人民共和国放射性污染防治法》，中华人民共和国主席令[2003]第 6 号，2003 年 10 月 1 日起实施； 3. 《中华人民共和国环境影响评价法》，2002 年 10 月 28 日通过，自 2003 年 1 月 1 日起施行； 2016 年 7 月 2 日第一次修正； 2018 年 12 月 29 日第二修正； 4. 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，2005 年 9 月 14 日经国务院令 第 449 号公布；2014 年 7 月 29 日经国务院令 第 653 号修订；2019 年 3 月 2 日经国务院令 第 709 号修订； 5. 《建设项目环境保护管理条例》，1998 年 11 月 29 日国务院令 第 253 号发布施行；2017 年 7 月 16 日国务院令 第 682 号修订， 2017 年 10 月 1 日起施行； 6. 《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，2006 年 1 月 18 日，原国家环境保护总局令 第 31 号公布；2008 年 12 月 6 日经原环境保护部令 第 3 号修改；2017 年 12 月 20 日经原环境保护部令 第 47 号修改；2019 年 8 月 22 日经生态环境部令 第 7 号修改；2021 年 1 月 4 号生态环境部令 第 20 号修订并实施； 7. 《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，原环境保护部令 第 18 号，2011 年 5 月 1 日起施行； 8. 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，生态环境部令 第 16 号，2020 年 11 月 5 日，自 2021 年 1 月 1 日起施行； 9. 《关于发布射线装置分类》的公告，原环境保护部 原国家卫生和计划生育委员会公告[2017]第 66 号，2017 年 12 月 6 日起施行； 10. 《北京市辐射工作场所辐射环境自行监测办法（试行）》，原北京市环境保护局文件，京环发（2011）347 号； 11. 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评（2017）4 号，2017 年 11 月 20 日； 12. 原北京市环境保护局办公室《关于做好辐射类建设项目竣工环境保护验收工作的通知》，京环办（2018）24 号，2018 年 12 月 6 日；
------	--

	<p>13. 《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》，生态环境部公告（2019）第 57 号，2019 年 12 月 23 日起施行；</p> <p>14. 《关于进一步优化辐射安全考核的公告》生态环境部公告 2021 年第 9 号，2021 年 3 月 11 日；</p> <p>15. 《辐射安全与防护监督检查技术程序》，生态环境部，2020 版；</p> <p>16. 《关于发布〈建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法〉配套文件的公告》，生态环境部公告 2019 年第 38 号，2019 年 11 月 1 日起施行</p> <p>17. 《产业结构调整指导目录(2019 年本)》，国家发展和改革委员会令第 29 号，2020 年 1 月 1 日起施行；</p> <p>18. 《北京市禁止违法建设若干规定》，北京市政府第 295 号令，2020 年 11 月 15 日实施；</p> <p>19. 《北京市城乡规划条例》，2021 年 9 月 24 日修正。</p>
<p>技术标准</p>	<p>1. 《辐射环境保护管理导则核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》(HJ10.1-2016)；</p> <p>2. 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)；</p> <p>3. 《环境 γ 辐射剂量率测量技术规范》(HJ 1157-2021)；</p> <p>4. 《辐射环境监测技术规范》(HJ61-2021)；</p> <p>5. 《职业性外照射个人监测规范》(GBZ128-2019)；</p> <p>6. 《放射诊断放射防护要求》(GBZ130-2020)；</p> <p>7. 《医用常规 X 射线诊断设备质量控制检测规范》(WS76-2020)。</p>
<p>其他</p>	<p>1. 原国家环境保护局监督管理司，《中国环境天然放射性水平》，1995 年 8 月。</p> <p>2. 李德平、潘自强《辐射防护手册（第三分册）辐射安全》，1990 年 3 月第 1 版；</p> <p>3. 李德平、潘自强《辐射防护手册（第一分册）辐射源与屏蔽》，原子能出版社，1987 年 8 月第一版；</p> <p>4. 京都儿童医院环境影响评价委托书；</p> <p>5. 京都儿童医院提供的与本项目相关的申请和技术资料；</p> <p>6. 京都儿童医院提供的辐射安全管理制度、个人剂量检测报告等资料。</p>

表 7 保护目标与评价标准

7.1 评价范围、目的和评价因子

7.1.1 评价范围

根据本项目评价内容，参照《辐射环境保护管理导则 核技术应用项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）要求，确定该项目辐射环境影响评价的范围：以 DSA 机房实体屏蔽边界（控制区）向外围扩展 50m 的区域作为评价范围。本项目评价范围示意图见图 7-1 所示。



图 7-1 本项目评价范围示意图

7.1.2 评价目的

通过对本项目内容进行分析和估算，以期达到以下目的：

1. 了解掌握建设项目周围地区环境辐射现状；
2. 评价项目在运行过程中对周围环境及公众成员造成的辐射影响；
3. 评价项目运行对周围环境的辐射影响；
4. 评价辐射防护措施效果，提出进一步减少辐射危害的措施，为环境保护行政主管部门管理提供依据；
5. 通过对该项目辐射环境影响评价，为营运单位保护环境和公众利益给予技术支持；
6. 对不利影响和存在的问题提出防治措施，把辐射环境影响减少到“可合理达到的

尽量低水平”。

7.1.3 评价原则

1. 以建设项目为基础，环保法律法规为依据，国家有关方针政策为指导的原则；
2. 突出该项目的特点，抓住关键问题，坚持实事求是、客观公正的原则；
3. 评价来源于项目、服务于项目、指导于项目的原则。

7.1.4 评价因子

本项目评价因子主要为 X 射线。

7.2 保护目标

本项目拟新建的介入治疗手术室，由医院地下一层中药煎药室改建。介入治疗手术室包含 DSA 机房、控制室、设备间和污物间。DSA 机房实体屏蔽边界周围 50m 范围的建筑物均为医院医疗用房，医院西侧首开广场、北侧天龙苑二期居民楼和东侧首开国风美唐 2 期居民楼均在 50m 评价范围之外。新建的 DSA 机房平面布局见图 11-2。

新建的 DSA 机房楼下为土层，楼上为空调机房和楼道，北侧为控制室，东侧为走廊和设备间，南侧为土层，西侧为检验室、楼道和楼梯间。介入手术区域只有医护人员和手术患者才能进入，故对周围公众的辐射影响主要为西侧检验室。

本项目周围保护目标分布情况见表 7-1。

表 7-1 DSA 机房实体屏蔽体周围 50m 范围内的保护目标

保护目标	方位	距项目边界最近距离 (m)	常居留人数 (预计)
设备间、走廊	东侧	紧邻	/
土层	南侧	紧邻	/
检验室、楼道、楼梯间	西侧	紧邻	1
控制室、污物间	北侧	紧邻	2
空调机房和楼道	楼上	紧邻	/
土层	楼下	紧邻	/

DSA 机房位置及周围环境见图 7-2 所示。DSA 机房楼上对应区域示意图见图 7-3 所示。




图 7-2 主楼地下一层新建 DSA 机房布局及周围环境示意图




图 7-3 本项目 DSA 机房楼上（一层）对应区域平面示意图

7.3 评价标准

7.3.1 剂量限值 and 剂量约束值

执行《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)的规定：

(1) 剂量限值

表 7-2 个人剂量限值

辐射工作人员	公众关键人群组成员
连续 5 年的年平均有效剂量不超出 20mSv，且任何一年中的有效剂量不超出 50mSv。	年有效剂量不超出 1mSv，特殊情况下，如果 5 个连续年的年平均剂量不超过 1mSv，则某一单一年份的有效剂量可提高到 5mSv。

(2) 剂量约束值

本评价对职业人员和公众的剂量约束取值如下：

1. 本项目辐射工作人员年受照剂量约束值取 5mSv。
2. 本项目对周围公众的年受照剂量约束值取 0.1mSv。

7.3.2 剂量率控制水平

本项目对职业人员和公众的受照剂量除满足剂量约束值条件外，还要符合：

1. 《放射诊断放射防护要求》(GBZ130-2020) 规定，DSA 设备在透视时，机房周围（含墙体、防护门、观察窗、楼上和楼下等）的剂量当量率应不大于 $2.5 \mu\text{Sv/h}$ ；
2. 《放射诊断放射防护要求》(GBZ130-2020) 规定：DSA 设备在屏片摄影时，机房周围（含墙体、防护门、观察窗、楼上和楼下等）的剂量当量率应不大于 $25 \mu\text{Sv/h}$ 。为了有效减少相邻场所医护人员和公众的受照剂量，医院拟进一步加强屏蔽防护，确保 DSA 在摄影工况下，其机房周围剂量当量率也不大于 $2.5 \mu\text{Sv/h}$ 。

7.3.3 X 射线设备机房的屏蔽防护及空间要求

X 射线设备机房屏蔽防护要求：DSA 机房屏蔽执行现行的《放射诊断放射防护要求》(GBZ130-2020) 给出的不同类型 X 射线机房的屏蔽防护要求，见表 7-3。

表 7-3 不同类型 X 射线机房的屏蔽防护要求

机房类型	有用线束方向铅当量 mm	非有用线束方向铅当量 mm
C形臂X射线设备机房	2	2

射线装置机房空间要求：根据现行的《放射诊断放射防护要求》(GBZ130-2020) 相关要求，本项目 DSA 机房最小有效使用面积、最小单边长度应满足表 7-4 的要求。

表 7-4 X 射线设备机房（照射室）使用面积及单边长度

设备类型	机房内最小有效 使用面积(m ²)	机房内最小单边 长度(m)
单管头X射线机(含C形臂)	20	3.5

表 8 环境质量和辐射现状

8.1 环境质量和辐射现状

评价期间，建设单位委托北京科环世纪电磁兼容技术有限责任公司（CMA220112051090）于 2023 年 10 月 8 日（天气晴）对北京市昌平区北京京都儿童医院主楼周围和内部辐射水平现状进行了检测，监测内容为 γ 剂量率。监测设备为 JW-3104 型辐射剂量测量仪(经中国计量科学研究院检定)，在距地面 1m 高度进行 γ 辐射剂量率水平测量，其性能参数见表 8-1。

监测方法：使用便携式检测设备直接测量。评价区 γ 辐射水平检测布点见图1~图3所示，监测结果见表8-2。

表 8-1 检测仪器性能参数一览表

检测仪器	规格型号	性能参数	仪器编号	溯源方式及有效期
X、 γ 剂量率仪	JW-3104	剂量率范围：0~10 ⁵ ($\times 10^{-8}$ Gy/h)； 能量范围：25keV-3MeV	KHC-YQ-24	校准有效期至： 2024 年 3 月 19 日



图 8-1 主楼周围检测点位置示意图




图 8-2 主楼地下一层拟改建场所的检测点位示意图




图 8-3 DSA 场所正上方（一层）检测点位示意图

表 8-2 评价区现状环境辐射剂量率水平监测结果

检测点位	检测点位置描述	γ 辐射剂量率*(nGy/h)
1	主楼东侧空地	88.8±2.5
2	主楼北侧空地	88.2±3.2
3	主楼西侧空地	88.5±2.7
4	主楼南侧空地	88.1±2.9
5	主楼地下一层煎药室（拟改建为 DSA 机房）	101.4±3.1
6	主楼一层楼道（DSA 机房正上方）	102.4±2.9

注：*检测结果含宇宙射线响应值。

根据《中国环境天然放射性水平》(1995),北京市天然辐射水平范围为 60-123nGy/h (室外,含宇宙射线)和 69.8-182 nGy/h (室内,含宇宙射线)。京都儿童医院院区以及拟建项目场所内和周围的本底辐射水平监测结果表明,各测点辐射剂量率属于正常本底水平。

表 9 项目工程分析与源项

9.1 工作原理

X 射线是高速电子与靶物质相互作用产生的。医用 X 射线诊断设备是利用人体不同的组织或者组织与造影剂密度的差别，对 X 射线吸收能力不同的特点，透射人体的 X 线使荧光屏、电子暗盒或感光胶片显影，来间接观察内脏形态的变化、器官活动情况等，辅助临床诊断。

数字血管减影造影（DSA）是计算机与常规血管造影相结合的一种检查方法。DSA 主要采用时间减影法，即将造影剂未达到欲检部位前摄取的蒙片与造影剂注入后摄取的造影片在计算机中进行数字相减处理，仅显示有造影剂充盈的结构，具有高精度和灵敏度。

DSA 设备可开展的介入手术类型包括外周血管类、脑神经和心血管介入类等，本项目 DSA 拟主要开展儿童血管瘤、血管畸形等血管性疾病的介入治疗。



图 9-1 拟新增的 DSA 设备外观图

9.2 设备组成

DSA 主要由带有影像增强器电视系统的 X 射线诊断机、高压注射器、电子计算机图像处理系统、治疗床、操作台、磁盘或多幅照相机组成。

9.3 治疗流程

DSA 诊疗时患者仰卧并进行经皮静脉穿刺，送入引导钢丝及扩张管与外鞘，退出钢丝及扩张管将外鞘保留于静脉内，经鞘插入导管，推送导管，在 X 线透视下将导管送达检查治疗部位施行探查、治疗，并留 X 线片记录，探查结束，撤出导管，穿刺部位止血包扎。




图9-2 手术流程及污染物产生环节示意图

1. 医生根据患者预约安排手术，并在手术前告知患者在手术过程中可能受到一定的辐射照射；

2. 病人由专职人员通过受检者防护门进入 DSA 机房，在医生指导下进行摆位，在确认机房内没有无关人员滞留后，关闭防护门；

3. 对患者进行无菌消毒、麻醉后，经穿刺静脉，送入引导钢丝及扩张管与外鞘，经鞘插入导管。医生利用脚踏板开关启动 X 射线系统进行透视，该过程中医生穿戴铅衣、铅围脖、佩带铅眼镜等个人防护用品进行防护。

出束时间与手术性质和医生手术水平有关，每台手术累计透视时间多为十几分钟；

4. 导管到位后，对患者注射造影剂，开启设备，摄影采集图像。此过程中，根据诊疗需要，医生多在操作室进行隔室摄影，偶然情况会在床旁进行摄影。每台介入手

术的摄影时间约 2 分钟左右；

5. 介入手术完成后，拔管按压穿刺部位后包扎，关闭射线装置。

本项目 DSA 投入运行后，DSA 介入手术数量不超过 500 例/年。

9.4 污染源项描述

9.4.1 主要的放射性污染物

DSA 的放射性污染物主要是设备进行透视和摄影时产生的 X 射线。

9.4.2 正常工况的污染途径

X 射线装置主要的放射污染是 X 射线。X 射线装置只有在开机并处于出束状态时才会发出 X 射线。在开机出束时，有用束和漏射、散射的 X 射线对周围环境造成辐射污染。在 X 线机使用过程中，X 射线贯穿机房的屏蔽设施进入外环境中，将对操作人员及机房周围人员造成辐射影响。

介入手术需借助 X 射线影像检查系统引导操作，治疗过程中工作人员将暴露于 X 射线机附近，人员受照剂量较高。

此外，X 射线与空气作用产生极少量的臭氧、氮氧化物等有害气体，将在机房内累积。

9.4.3 非正常情况的污染途径

1. X 射线装置发生控制系统或电器系统故障或人员疏忽，造成管电流、管电压设置错误，使得受检者或工作人员受到超剂量照射。

2. 人员误入机房受到辐射照射。

表 10 辐射安全与防护

10.1 DSA 机房辐射安全与防护措施

1. DSA 机房采取实体屏蔽措施，保证机房周围(含墙外、防护门、观察窗、楼上等)剂量当量率不大于 $2.5 \mu\text{Sv/h}$ 。

2. DSA 机房内的所有区域为控制区，与 DSA 机房毗邻区域（控制室、设备间、走廊和污物间等）作为监督区。在 DSA 机房设有的各个防护门上设置明显的电离辐射警告标志。



图 10-1 电离辐射警告标志

3. 患者通道门、和污物间防护门上方设置工作状态指示灯，灯箱上拟设有“射线有害，灯亮勿入”的警示语句；指示灯的控制开关拟与患者通道门关联。设备通电时，只要患者通道门防护门关闭，指示灯自动亮起。

4. 机房和控制台之间设有观察窗，并配置对讲系统。

5. 本项目 DSA 机房设 3 扇铅防护门。患者防护门 (M1) 为 1 扇 3mm 铅当量的电动平推门（具有防夹人和自动延时关闭功能），安装非接触式门控开关。控制室医护防护门 (M2) 和污物间防护门 (M3) 各为 1 扇含 3mmPb 的手动平开防护门，并安装自闭器。3 扇防护门上均设置电离辐射警告标志。

6. 设置紧急停止按钮。在控制台旁设置紧急停止按钮。DSA 出束过程中，一旦按下该按钮，可以停止 X 射线出束和设备运行。

7. 机房设通风系统，可防止机房空气中臭氧和氮氧化物等有害气体累积。

8. 为减少非检查部位的不必要照射，该项目拟配备个人防护用品。按照《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020)，为工作人员至少配置：0.5mmPb 铅橡胶围裙 4 件，0.5mmPb 铅橡胶颈套 4 件，0.25mmPb 铅防护眼镜 4 副，0.025mmPb 介入防护手套 2 副。同样，为患者至少配备，0.5mmPb 铅橡胶性腺防护围裙、0.5mmPb 铅橡胶颈套各 1 件。

9. 为每名辐射工作人员均佩带个人剂量计，进行个人剂量监测。医院拟新增配置 1 台剂量率仪，每半年对机房周围辐射水平进行一次监测。

10. 采取附加屏蔽 X 线措施：DSA 手术床沿悬挂含 0.5mmPb 的铅围帘，阻挡散射 X 线对医生的照射。在床上悬挂 0.5mm 铅当量的铅玻璃吊屏 1 个，用于阻挡散、漏射线对辐射工作人员的照射。

11. 除存在临床不可接受的情况外，图像采集时工作人员应尽量不在机房内停留。

12. 电缆由机房地面管沟从控制室观察窗一侧墙体下面通入控制室。空调管道从机房顶部墙角位置穿过墙体。地面电缆沟和风管外用 4mm 厚铅板进行防护，确保不影响和不减弱屏蔽体对射线的屏蔽效果。

13. 机房配备火灾报警系统，配有灭火用品。




图 10-2 地下一层 DSA 机房辐射安全与防护设施布置示意图

表 10-1 介入治疗手术室安全与防护设施设计要求

序号	项目	检查内容	设计建造	备注
1*	A 场所设施	单独机房	√	设单独机房
2*		检查位局部屏蔽防护设施	√	配备床旁铅帘、铅玻璃吊屏等防护设施。
3*		医护人员的个人防护	√	配备铅衣、铅围脖、铅眼镜等局部个人防护用品。
4*		患者防护	√	为患者配备铅围裙、铅围脖等局部个人防护用品。

5*		机房门窗防护	√	设 3mm 铅当量铅玻璃观察窗， 3mm 铅当量防护门 3 扇。
6*		闭门装置	√	电动防护门设自动延时关闭系统， 手动防护门设闭门器。
7*		入口处电离辐射警告标志	√	标准电离辐射警告标志。
8*		入口处机器工作状态显示	√	工作状态警示灯。
9*	B 监测设备	监测仪器	√	拟新增配置 1 台便携式剂量率仪。
10*		个人剂量计	√	工作人员每人均配备个人剂量计。

10.2 对《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》的满足情况

原环保部 2011 年第 18 号令《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》对拟使用放射性同位素和射线装置的单位提出了具体条件，本项目具备的条件与“18 号令”要求的对照评估如表 10-2 所示。

表 10-2 安全和防护能力对照评估情况

安全和防护管理办法要求	单位情况	符合情况
射线装置的生产调试和使用场所，应当具有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。	本项目 DSA 机房门口显著位置均设置电离辐射警告标志，在防护门上方设置工作状态警示灯。	落实后符合
生产、销售、使用射线装置的单位，应当按照国家环境监测规范，对相关场所进行辐射监测，并对监测数据的真实性、可靠性负责；不具备自行监测能力的，可以委托经省级人民政府环境保护主管部门认定的环境监测机构进行监测。	医院每年委托有资质或有能力单位进行 1 次放射性工作场所和环境辐射水平监测，监测数据记录存档。	符合
生产、销售、使用射线装置的单位，应当对本单位的放射性同位素与射线装置的安全和防护状况进行年度评估，并于每年 1 月 31 日前向发证机关提交上一年度的评估报告。	医院将在每年 1 月 31 日前向生态环境主管部门提交年度评估报告。	符合
生产、销售、使用射线装置的单位应当按照环境保护部审定的辐射安全培训和考试大纲，对直接从事生产、销售、使用活动的操作人员以及辐射防护负责人进行辐射安全培训并进行考核；考核不合格的，不得上岗。	医院已制定辐射工作人员培训考核计划，本项目拟新增配备至少 4 名辐射工作人员，通过辐射安全与防护考核后持证上岗。	落实后符合

<p>生产、销售、使用射线装置的单位，应当按照法律、行政法规以及国家环境保护和职业卫生标准，对本单位的辐射工作人员进行个人剂量监测；发现个人剂量监测结果异常的，应当立即调查，并将有关情况及时报告辐射安全许可证发证机关。</p>	<p>所有辐射工作人员均要求佩带 TLD 个人剂量计，医院将委托有资质单位进行个人剂量监测，频度为每季度一次。</p>	<p>符合</p>
---	---	-----------

10.3 对《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》要求的满足情况

表 10-3 汇总列出了本项目对照《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》对使用放射性同位素和射线装置单位要求的对应评估情况。

表 10-3 项目执行“3 号令”要求对照表

《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》要求	项目单位情况	符合情况
应当设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者至少有 1 名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作。	医院设立了辐射安全防护管理小组，负责全医院辐射安全与防护工作的领导工作。设专人负责辐射安全与防护工作，部门内部职责明确。	符合
从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核。	医院已制定辐射工作人员培训考核计划，本项目拟新增配备至少 4 名辐射工作人员，通过辐射安全与防护考核后持证上岗。	落实后符合
使用放射性同位素的单位应当有满足辐射防护和实体保卫要求的放射源暂存库或设备。	本项目不涉及使用放射性同位素。	/
放射性同位素与射线装置使用场所防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。	本项目 DSA 机房门口显著位置处设置电离辐射警告标志，在患者防护门上方设置工作状态警示灯。	落实后符合
配备必要的防护用品和监测仪器。	拟新增配备 1 台辐射剂量仪。还将新增配备铅眼镜、铅手套、铅衣、铅围裙和铅围脖等个人防护用品，满足工作需要。	符合
有健全的操作规程、岗位职责、辐射防护措施、台帐管理制度、培训计划和监测方案。	医院制定了一系列的规章制度，如《辐射安全与防护管理小组及职责》《工作岗位要求》《辐射防护和安全保卫制度》《人员培训考核制度》《射线装置检修维	落实后符合

	护管理制度》《辐射监测制度》《辐射事故应急制度》。医院将进一步完善操作规程和监测方案，能够满足管理要求。	
有辐射事故应急措施。	医院将针对本项目可能发生的辐射事故完善辐射事故（件）应急预案。	落实 后符 合
产生放射性废气、废液、固体废物的，还应具有确保放射性废气、废液、固体废物达标排放的处理能力或者可行的处理方案。	本项目无放射性“三废”产生	/

10.4 三废的治理

本项目无放射性“三废”产生。

表 11 环境影响分析

11.1 建设阶段对环境的影响

对于本项目而言，将会在现有的大楼内进行简单的室内施工活动，对室外环境和周围人群的影响较小，故不再进行详细评价。

11.2 运行阶段对环境的影响

11.2.1 使用血管造影机环境影响分析

(一) DSA 机房所在位置

本项目拟新建的介入治疗手术室，由医院地下一层南侧的中药煎药室改建，楼下为土层，楼上为空调机房和楼道，改造后 DSA 机房北侧为控制室，东侧为走廊和设备间，南侧仍为土层，西侧为检验室、楼道和楼梯间。

(二) DSA 机房改造方案和屏蔽设计

(1) 机房改造方案

本项目实施前原有场所布局见图 11-1 所示，本项目完成后场所布局见图 11-2 所示。



图 11-1 地下一层拟建 DSA 场所改造前平面图




图 11-2 地下一层 DSA 场所改造后平面图

(2) DSA 机房规格

本项目地下一层 DSA 机房布局及规格见图 11-2，与《放射诊断放射防护要求》GBZ 130-2020 的符合情况见表 11-1 所示。

表 11-1 本项目 X 射线设备机房使用面积、单边长度要求及符合情况

序号	机房名称	单管头 X 射线设备 (含 C 形臂, 乳腺 CBCT)	GBZ130-2020 标准要求	建筑尺寸 ^① (m)	有效尺寸 ^② (m)
1	地下一层 DSA 机房	机房内最小有效使用面积 (m ²)	20	55.44	43.1
		机房内最小单边长度 (m)	3.5	8.4m×6.6m	7.5m×5.75m

注：①建筑尺寸为机房实体屏蔽结构内的尺寸；②有效尺寸为机房装饰层内的尺寸。

对照《放射诊断放射防护要求》(GBZ130-2020)对 DSA 设备机房的面积和单边长度的要求，本项目 DSA 机房满足相应要求。

表 11-2 本项目 DSA 机房其它相关情况

机房名称	防护门	观察窗	通风	设备摆向	采光窗
地下一层 DSA 机房	机房东墙设受检者进出电动平推防护门 (M1)，具有防夹和延时关闭功能，机房内、外均设感应门控开关。北墙东侧设控制室手动平开防护门 (M2)，北墙西侧设污物间手动平开防护门 (M3)。手动门均安	机房北墙设铅玻璃观察窗。	空调系统进行通风。	东西	机房内不设采光窗。

装闭门器。

(3) 屏蔽材料和厚度

DSA 机房屏蔽材料和厚度如表 11-3 所示。

表 11-3 DSA 机房的屏蔽方案

机房名称	屏蔽体	现状屏蔽材料及厚度	本次屏蔽改造内容	屏蔽铅当量 (mmPb)	标准要求值 (mmPb)
DSA 机房	东墙、西墙、北墙	/	200mm 加气混凝土+附加 3mm 铅板	3.5	2.0
	南墙	300mm 混凝土	/	4.7	2.0
	顶棚	200mm 混凝土楼板	附加 1mm 铅板	3.0	2.0
	底板	土层	/	/	/
	受检者门	/	新建, 采用 3mm 铅板	3.0	2.0
	控制室门	/	新建, 采用 3mm 铅板	3.0	2.0
	污物间门	/	新建, 采用 3mm 铅板	3.0	2.0
	观察窗	/	新建, 采用 3.0mm 铅当量铅玻璃	3.0	2.0

注: 1、机房层高 4.1 米, 四周墙体屏蔽材料至顶棚, 顶棚附加屏蔽位于吊顶处。

2、铅当量依据 GBZ130-2020 附录 C 中 100kV 主束 X 射线相关参数进行折算。混凝土密度为 $2.35\text{g}/\text{cm}^3$, 铅皮密度为 $11.34\text{g}/\text{cm}^3$, 加气混凝土密度保守按 $0.5\text{g}/\text{cm}^3$ 。

对照《放射诊断放射防护要求》(GBZ130-2020)对 DSA 设备机房的防护要求,有用线束墙壁应有 2mm 铅当量,非用线束墙壁也应有 2mm 铅当量的防护。本项目 DSA 机房的四周墙壁、防护门、控制台观察窗、屋顶屏蔽厚度均大于 2mm 铅当量,符合相应要求。

(4) 平面布局合理性分析

本项目 DSA 机房位于介入手术区域,位置相对独立,管理严格,只有医护人员和手术患者才能进入,无关人员禁止进入。地下一层 DSA 机房楼上为空调机房和楼道,无常住人员,楼下为土层,故本项目的 DSA 机房选址是适宜的。

DSA 机房设置的铅玻璃观察窗便于观察到受检者状态。机房设置工作人员、受检者和污物间出入口。将 DSA 机房作为控制区管理,机房周围毗邻的设备间、污物间、控制室和走廊等场所作为监督区管理。控制区与监督区划分明确,符合放射工作场所分区管理原则。本项目机房布局及分区见图 11-2。

DSA 机房墙体、防护门、观察窗、楼板的屏蔽防护材料和厚度充分考虑了防护效果,能够有效降低电离辐射对工作人员和周围公众的辐射影响。

综合分析,本项目分区明确,平面布局既满足使用要求,又有利于辐射防护,评价

认为本项目平面布局合理。

(三) 设备参数和使用规划

(1) 设备技术参数

本项目 DSA 设备为单管球，最大管电流 $\leq 1250\text{mA}$ ，最大管电压 $\leq 150\text{kV}$ 。

(2) 使用规划

本项目 DSA 在介入治疗手术内使用，拟主要开展儿童血管瘤、血管畸形等血管性疾病的介入治疗等，年手术数量不超出 500 例。

根据经验数据，DSA 手术类型、工作量、曝光时间见表 11-4 所示。

表 11-4 DSA 手术类型、工作量、曝光时间预计

手术类型	每台手术透视累计曝光时间 (min)	每台手术摄影累计曝光时间 (min)
先心病放射介入治疗	5	1
外周血管介入	10	2

本项目保守按外周血管介入治疗曝光时间计算 DSA 透视和摄影工作状态的累积出束时间，见表 11-5 所示。

表 11-5 血管造影机年出束时间

工作状态	平均出束时间/例	年治疗例数/台	累计出束时间
透视	10min	500	83.3h
摄影	2min	500	16.7h

(四) 辐射环境影响评价

(1) DSA 机房周围的贯穿辐射水平

手术中 DSA 设备运行分透视和摄影（采集）两种模式。设备具有自动调强功能，能根据患者条件等差异，自动调节曝光参数和 X 射线辐射剂量。即如果受检者体型偏瘦，管电流（功率）自动降低。反之管电流（功率）自动增强。

为了防止球管烧毁并延长其使用寿命，DSA 实际使用时，管电压和管电流通常留有一定裕量，管电压通常控制在 100kV 以下，管电流通常控制 500mA 以下。

《医用常规 X 射线诊断设备质量控制检测规范》（WS76-2020）的“表 B.1 X 射线透视设备的检测项目与技术要求”规定，透视受检者入射体表空气比释动能率典型值 $\leq 25\text{mGy/min}$ 。《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）5.8.3 规定，X 射线设备的最小焦皮距为 20cm。由以上两个条件，可得出透视工况下，距离靶点 1 米处的 X 线辐射剂量率最大为 60mGy/h。

本项目保守以 60mGy/h 为透视工况下最大输出量率进行评价；摄影工况下，管电流

约为透视工况的 50 倍，摄影采用脉冲模式，按照 15 帧/s 计算，最大输出量率约为透视的 7.5 倍，为 450mGy/h（具体计算见职业人员受照剂量估算部分）。

本项目 DSA 主要针对儿童介入治疗，体型相对偏小，DSA 设备采用自动调强，运行参数保守按照成人模式，见表 11-6。

表 11-6 设备运行最大工况及相关参数

运行模式	DSA 最大运行工况
摄影	90kV/500mA
透视	90kV/10mA

1. X 线泄漏辐射

$$H = \frac{H_0}{R^2} B$$

式中：H 为估算点的泄漏辐射剂量率， $\mu\text{Sv/h}$ ； H_0 为距 X 射线装置靶点 1m 处的泄漏辐射的最大剂量率， $\mu\text{Sv/h}$ ，保守取初级辐射束的 0.1%。R 为 X 射线靶点到关注点的距离，m；B 为屏蔽墙厚度的衰减因子，可以依据 GBZ130-2020 附录 C 表 C.2 参数求得。

2. 患者的散射辐射

$$H = \frac{H_0}{R^2} \frac{F \times \alpha}{400 \cdot R_0^2} B$$

式中：H 为预测点位的散射辐射剂量率， $\mu\text{Sv/h}$ ； H_0 为距 DSA 设备靶点 1m 处的剂量率， $\mu\text{Sv/h}$ ；R 为散射面中心点到关注点的距离，m；B 为屏蔽墙衰减因子，可根据 GBZ130-2020 附录 C 中表 C.2（90kV）计算得出。 R_0 为辐射源点（靶点）至散射体的距离，m；此处 R_0 取最小值 0.60m（设备靶点至接收器最小距离多为 90cm，距离手术床的距离最小为 60cm）；F 为 R_0 处的射野面积， m^2 （取 400cm^2 ）； α 为散射因子，定义为入射辐射被面积为 400cm^2 水模体散射至 1m 处的相对份额，根据《辐射防护手册》（第一分册）表 10.1，100kV X 线 90° 散射因子取为 1.5×10^{-3} 。

由上述公式计算患者散射辐射可知，1m 处的散射辐射水平约为靶点 1m 处剂量率的 0.41%。




图 11-3 DSA 照射示意图

3. 泄漏辐射+散射辐射

DSA 机头的泄漏辐射水平通常低于靶点 1m 处剂量率的 0.1%。

患者散射计算得知，1m 处散射辐射水平约为靶点 1m 处剂量率的 0.41%。

实际上，散射辐射较泄漏辐射能量低，其透射能力低于泄漏辐射。故本项目在估算机房周围附加剂量率水平时，以 1m 处剂量率的 0.51%（散射+泄漏）作为源项，保守估算 DSA 机房周围的附加剂量率水平。

4. 场所周围的附加剂量率水平

X 射线靶点视为点源，输出量率保守按实际使用的最大功率（透视 90kV/10mA、摄影 90kV/500mA），并根据 GBZ130-2020 附录 C 中最大管电压（90kV）相关参数计算混凝土和铅的衰减系数，依据再结合距离衰减，来估算机房周围各关注点的剂量率水平。

$$D=D_0 \times B/R^2$$

式中：D-估算点附加剂量率， $\mu\text{Sv/h}$ ；

D_0 -距源 1m 处的剂量率， $\mu\text{Gy/h}$ ；

B-衰减因子， $B = \left[\left(1 + \frac{\beta}{\alpha} \right) e^{-\alpha r} - \frac{\beta}{\alpha} \right]^{-1}$ ，依据 GBZ130-2020 附录 C.1.2 计算；

R—X 射线靶到计算点的距离，m。

DSA 图像增强器对 X 射线主束有屏蔽作用，NCRP147 号报告“Structural Shielding Design For Medical X-Ray Imaging Facilities”4.1.6 节（P62）指出，DSA 屏蔽估算时不需要考虑主束照射，故本项目重点考虑泄漏辐射和散射辐射对周围环境的辐射影响。

地下一层 DSA 机房建筑尺寸为：8.4m(东西)×6.6m(南北)×4.1m(高)。考虑 DSA 设备使用时，管球会在一定范围内（水平方向约 1m×1m，垂直方向小于 1.0m）移动，图

11-4 和图 11-5 中标注了估算点距管球的最近距离。在屏蔽计算时，保守取设备靶点距离北墙外 30cm 处距离为 3.1m，距东墙外 30cm 处距离为 4.9m，距西墙外 30cm 处距离为 3.5m，距楼上 0.3m 处距离为 3.1m。估算结果见表 11-7。



图 11-4 地下一层 DSA 机房估算点位置示意图




图 11-5 地下一层 DSA 机房剖面示意图以及估算点位置示意图

表 11-7 地下一层 DSA 运行时机房周围的附加剂量率估算结果

设备	使用	编号	计算点位置	屏蔽材料铅当量	衰减因子(B)	设备 1m 处剂量率	射线束类型	距离	剂量率估算值*
----	----	----	-------	---------	---------	------------	-------	----	---------

工况	工况				(Gy/h)		(m)	($\mu\text{Sv/h}$)	
X线透视	最大管电压 90 kV	1	楼上距地板 30cm 处	3.0mm 铅当量	7.93E-06	0.06	泄漏+散射	3.1	2.53E-04
		2	北侧控制室防护门外 30cm 处	3.0 mm 铅当量	7.93E-06		泄漏+散射	3.1	2.53E-04
		3	东侧患者防护门外 30cm 处	3.0mm 铅当量	7.93E-06		泄漏+散射	4.9	1.01E-04
		4	东墙外 30cm 处 (设备间)	3.5mm 铅当量	1.71E-06		泄漏+散射	4.9	2.18E-05
		5	西墙外 30cm 处 (检验室)	3.5mm 铅当量	1.71E-06		泄漏+散射	3.5	4.27E-05
		6	西墙外 30cm 处 (走廊)	3.5mm 铅当量	1.71E-06		泄漏+散射	3.5	4.27E-05
		7	北侧污物间防护门外 30cm 处	3.0mm 铅当量	7.93E-06		泄漏+散射	3.1	2.53E-04
		8	北侧控制室观察窗外 30cm 处	3.0mm 铅当量	7.93E-06		泄漏+散射	3.1	2.53E-04
		9	北墙外 30cm 处 (控制室)	3.5mm 铅当量	1.71E-06		泄漏+散射	3.1	5.44E-04
X线摄影	最大管电压 90 kV	1	楼上距地板 30cm 处	3.0mm 铅当量	7.93E-06	0.45	泄漏+散射	3.1	1.89E-03
		2	北侧控制室防护门外 30cm 处	3.0 mm 铅当量	7.93E-06		泄漏+散射	3.1	1.89E-03
		3	东侧患者防护门外 30cm 处	3.0mm 铅当量	7.93E-06		泄漏+散射	4.9	7.58E-04
		4	东墙外 30cm 处 (设备间)	3.5mm 铅当量	1.71E-06		泄漏+散射	4.9	1.63E-04
		5	西墙外 30cm 处 (检验室)	3.5mm 铅当量	1.71E-06		泄漏+散射	3.5	3.20E-04
		6	西墙外 30cm 处 (走廊)	3.5mm 铅当量	1.71E-06		泄漏+散射	3.5	3.20E-04
		7	北侧污物间防护门外 30cm 处	3.0mm 铅当量	7.93E-06		泄漏+散射	3.1	1.89E-03
		8	北侧控制室观察窗外 30cm 处	3.0mm 铅当量	7.93E-06		泄漏+散射	3.1	1.89E-03
		8	北墙外 30cm 处 (控制室)	3.5mm 铅当量	1.71E-06		泄漏+散射	3.1	4.08E-04

注：*保守以距靶点 1m 处剂量率的 0.51%（散射+泄漏）作为源项。

从上述估算结果可知，在“透视”和“摄影”模式下，地下一层 DSA 机房周围附加剂量率最大值约为 $1.89\text{E}-03 \mu\text{Sv/h}$ ，满足本项目所设定的机房屏蔽体外剂量率 $2.5 \mu\text{Sv/h}$ 的剂量率控制水平。对楼上（距地板 30cm 处）的剂量率贡献最大为 $1.89\text{E}-03 \mu\text{Sv/h}$ ，可见本项目对周围及楼上几乎无辐射影响。

(2) DSA 正常工况下所致医护人员的年受照剂量

本项目依照 GBZ128-2019 评价术者的受照剂量评价模式，考虑裸漏部位和屏蔽部位受照的综合剂量。

根据人员配置方案，DSA 计划配备 4 名辐射工作人员，年手术量按照 500 例进行计算，辐射工作人员受照射线照射时间如表 11-8 所示。

表 11-8 DSA 工作人员年受照时间预测

人员	人数	工作模式	年出束时间 (h/a)	居留 因子	备注
医师	2	同室透视	83.3	1	
		同室采集	16.7	1/16	偶尔停留
护士	1	同室透视	83.3	1/16	偶尔停留
		采集时控制室停留	16.7	1	
技师	1	隔室透视	83.3	1	
		隔室采集	16.7	1	

1. 同室操作的术者位剂量率

依相关标准要求，工作人员在同室操作时，应合理穿戴个人防护用品、使用相关防护设施，并在满足诊疗要求的前提下尽量缩短曝光时间，对术者位剂量率的取值如下：

1) 透视模式

《医用常规 X 射线诊断设备质量控制检测规范》(WS76-2020)的“表 B.1 X 射线透视设备的检测项目与技术要求”规定：非直接荧光屏透视设备，在透视防护区测试平面上周围剂量当量率应不大于 400 μGy/h。

本评价取标准要求的上限值保守考虑，医生手术位置的附加剂量率水平为 400μGy/h，居留因子为 1（全部居留）。

2) 采集模式

只有在临床不可接受的情况下，医护人员在摄影时才在机房内停留。做血管瘤、血管畸形等介入治疗时，医护人员在摄影时全部撤出机房，只有在做心脏介入手术时，医生偶尔会在摄影图像采集时在机房内停留，故居留因子保守取 1/16。

采集模式时，采用脉冲模式，剂量率与帧数成正比。参考帧数较高的心脏模式条件：15 帧/s、10ms/帧，采集时电流与透视时电流之比取 50（500mA/10mA），假设采集与透视时 kV 相同（按 90kV 考虑），则采集产生的剂量率与透视产生的剂量率之比为 7.5（ $(500\text{mA} \times 15 \text{ 帧} \times 10\text{ms/帧}) / (10\text{mA} \times 1\text{s})$ ），故本评价采用标准要求的透视时术者位剂量率上限值保守考虑，即处于同室状态的工作人员在采集时（摄影模式）术者位剂量率为 3000 μSv/h。

3) 防护用品透射因子 B

根据标准要求的防护用品配置方案，工作人员穿戴的个人躯干防护用品（铅橡胶围裙和铅橡胶颈套）为 0.5mmPb，按 GBZ130-2020《放射诊断放射防护要求》附录 C 中的方法，计算在 90kV 进行透视和摄影时，衰减系数为 0.025。

2. 年附加剂量计算公式

1) 同室操作

根据 GBZ128-2019《职业性外照射个人监测规范》中第 6.2.3 条，外照射致有效剂量计算公式为：

$$E_{\text{同室}} = \alpha \cdot H_u + \beta \cdot H_0$$

式中： $E_{\text{同室}}$ ——同室操作外照射致年有效剂量，单位为 mSv；

α ——系数，有甲状腺屏蔽时取 0.79，无屏蔽时，取 0.84；

H_u ——铅围裙内佩戴个人剂量计测得的 $H_p(10)$ ，单位为 mSv。

β ——系数，有甲状腺屏蔽，取 0.051，无屏蔽时，取 0.100；

H_0 ——铅围裙外锁骨对应衣领位置佩戴个人剂量计测得的 $H_p(10)$ ，单位为 mSv。

根据 GBZ130-2020，工作人员采取铅衣（0.5mm 铅当量）屏蔽措施，在 90kV 进行透视和摄影时，衰减系数为 0.025， H_0 和 H_u 本次均采用剂量率乘以年受照时长计算，其中 H_0 对应剂量率为术者位剂量率上限值， H_u 对应剂量率为经过个人防护用品屏蔽后的（0.5mmPb 铅衣、铅颈套等）术者位剂量率估算值，即计算 H_0 时，透视模式和采集模式对应剂量率为 400 $\mu\text{Sv/h}$ 和 3000 $\mu\text{Sv/h}$ ，计算 H_u 时，透视模式和采集模式对应剂量率为 10 $\mu\text{Sv/h}$ 和 75 $\mu\text{Sv/h}$ 。

$$E_{\text{透视}} = (0.79 \times 10 + 0.051 \times 400) \times t_{\text{透视}} = 28.3 \times t_{\text{透视}}$$

$$E_{\text{采集}} = (0.79 \times 75 + 0.051 \times 3000) \times t_{\text{采集}} = 212.25 \times t_{\text{采集}}$$

2) 隔室操作

操作技师在控制室内隔室操作，取控制室观察窗外 30cm 处剂量率。

3. 职业人员年附加剂量估算结果

附加年有效剂量计算公式： $E = D \times t \times T \times K$

式中： E ——年有效剂量， $\mu\text{Sv/a}$ ； D ——计算点附加剂量率， $\mu\text{Gy/h}$ ； t ——DSA 年出束时间，h/a； k ——有效剂量与吸收剂量换算系数，Sv/Gy，本项目取 1.0； T ——居留因子。参考《辐射防护手册第三分册 辐射安全》（李德平编）P80，居留因子 T 按三种情况取值：(1) 全居留因子 $T=1$ ，(2) 部分居留 $T=1/4$ ，(3) 偶然居留 $T=1/16$ 。

职业人员附加年有效剂量估算结果见表 11-9。根据估算，介入工作人员的年受照剂量低于本项目设定的 5mSv 的年有效剂量约束值。

表 11-9 DSA 所致工作人员年附加有效剂量估算结果

估算对象	最大附加剂量率 ($\mu\text{Gy/h}$)	年受照时间 (h/a)	居留因子	年附加有效剂 量(mSv)
------	---------------------------------	----------------	------	------------------

术者 (医师)	透视	10(铅衣内)/ 400(铅衣外)	83.3	1	2.55
	摄影	75(铅衣内)/ 3000(铅衣外)	16.7	1/16	
辅助人员 (护士)	透视 (机房)	10(铅衣内)/ 400(铅衣外)	83.3	1/16	0.15
	透视 (控制室)	2.53E-04	83.3	1	
	摄影 (控制室)	1.89E-03	16.7	1	
控制室 (技师)	透视	2.53E-04	83.3	1	2.30E-05
	摄影	1.89E-03	16.7	1	

上述剂量估算保守依照 DSA 设备“在透视防护区测试平面上的空气比释动能率为 400 μ Gy/h 的限值”进行的，实际上，DSA 出束时操作位的剂量率水平多数低于 300 μ Gy/h，故介入治疗医师年开展 500 例手术的年受照剂量预计在 2mSv 左右。护士在手术室内偶尔会暴露在射线环境中，预计年受照剂量低于 0.15mSv，介入场所的技师仅在控制室内操作设备，年剂量贡献很小，满足本项目设定的 5mSv 的年有效剂量约束要求。

(3) DSA 正常工况下所致周围公众的年受照剂量

本项目的介入治疗手术室区域位于主楼地下一层，限制无关人员进入，主要是手术室区域外和机房楼上的公众，会受到一定剂量的辐射照射。

表 11-10 给出了周围和楼上公众可能受到的最大受照剂量，可见，地下一层 DSA 机房周围及楼上停留公众的最大受照剂量为 3.29E-03 μ Sv/a，满足本项目设定的 0.1mSv（100 μ Sv）年剂量约束值。周围 50m 范围内其它公众，年受照剂量均低于 3.29E-03 μ Sv。

表 11-10 公众年附加受照剂量估计

方位	最大附加剂量率（ μ Gy/h）		年工作时间 (h/a)	居留 因子	年附加剂量 (μ Sv)
机房四周	透视	2.53E-04	83.3	1/16	3.29E-03
	摄影	1.89E-03	16.7	1/16	
楼上 (一层)	透视	2.53E-04	83.3	1/16	3.29E-03
	摄影	1.89E-03	16.7	1/16	

注：*机房四周取防护门外最大附加剂量率保守估算。

(4) 有害气体的环境影响

根据以往的估算结果，在 DSA 运行中，臭氧的平均产额低于 1mg/h，本项目 DSA 年产生约 100mg 臭氧，对环境的影响十分轻微，本报告对其环境影响不做具体评价。

(五) 射线装置报废

本项目 DSA 设备报废时，必须对设备管球进行毁型处理，确保装置无法通电出束，

并将设备处理去向记录备案。

11.3 事故影响分析

11.3.1 DSA 可能发生的事故/事件情形

DSA 项目可能发生的意外情形主要是误照，具体有：

1. 人员误入机房受到不必要的照射。人员误入 DSA 机房后，受照剂量有限，见表 11-11，不会发生“受到大剂量照射”的辐射事故，
2. 工作人员未撤离 DSA 机房，操作间人员启动设备，导致误照。同样受到该种情形的意外照射，受照剂量也有限，同样不会发生“受到大剂量照射”的辐射事故。
3. DSA 出束时，没有关闭防护门，对附近经过或停留人员产生误照射。发生该类事件时，误照人员的剂量很小。
4. 医务人员违反操作规程和有关规定，在从事介入手术期间，未穿戴个人防护用品开展手术。该种情况可能导致辐射工作人员受到较大剂量的照射。

11.3.2 可能发生事故/事件的防范措施

针对该类事件的防范措施是：

1. 加强分区管理，控制区只有辐射工作人员可以进入，同时关注监督区辐射水平。每年委托第三方检测机构对监督区的剂量率水平进行一次监测。
2. 在机房防护门上设置辐射警告标识。在防护门上方设置工作状态警示灯，并且和医患防护门关联。
3. 每月检查工作状态警示灯与出束关联是否正常，并经常检查警示灯工作是否正常。
4. 规范工作秩序，严格执行《数字减影血管造影机操作规程》，并要求“制度上墙”，辐射工作人员进入 DSA 机房，必须穿戴铅衣、铅帽和铅眼镜等个人防护用品。
5. 辐射安全与防护管理小组定期检查安全规章和制度落实情况，发现问题及时纠正。

11.3.3 发生人员误入或误照情况受照剂量估计

在 X 射线装置出束时，透视时 1m 处的泄露辐射和散射辐射剂量率为 0.306mGy/h，摄影时 1m 处的泄露辐射和散射剂量率为 2.30mGy/h，人员进入射线装置机房距离 X 射线机的距离为 1-3m，摄影曝光人员受照时长按 10s 进行估算，估算结果见下表 11-11。

表 11-11 事故情况下的受照剂量估算

意外情形	曝光参数	停留位置	受照时间	受照剂量
------	------	------	------	------

				(mSv)
人员误入机房或误留机房	90kV/500mA (摄影工况)	距离靶点 1m	10s	6.4E-03
防护门未关闭且公众在防护门 处停留而误照	90kV/500mA (摄影工况)	防护门处, 距离 靶点 3m	10s	7.1E-04
介入手术医生未穿戴防护用品	90kV/10mA (透视工况)	距离靶点 1m	20min	1.0E-01

由上表可知, 一次事故所受照剂量最大值为 0.1mSv/次, 均不构成辐射事故。

表 12 辐射安全管理

12.1 辐射安全与环境保护管理机构的设置：

12.1.1 辐射安全管理机构

京都儿童医院已经设置了辐射安全与防护环境保护管理领导小组作为专门管理机构，并指定了专人负责辐射安全与防护管理工作。人员构成具体情况见表 1-3 所示。医院落实是责任制，明确了分工和职责。

12.1.2 辐射安全管理规章制度

医院已经制定有相应的辐射安全防护制度，如《辐射安全与防护管理小组及职责》《工作岗位要求》《辐射防护和安全保卫制度》《人员培训考核制度》《射线装置检修维护管理制度》《辐射监测制度》《辐射事故应急制度》等。

本项目重新申领辐射安全许可证前，医院将对现有的辐射安全管理制度和辐射防护措施等进行补充完善，如操作规程、监测方案和应急预案等，以满足《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》的相关要求。

12.1.3 辐射工作人员培训

医院规定所有辐射工作人员，在上岗前必须按照生态环境部第 57 号公告（2019 年）和 9 号公告（2021 年），参加辐射安全与防护培训并在网上考核合格（2020 年 1 月 1 日前已取得的原培训合格证书在有效期内继续有效）方可参加辐射工作。有效期满再次参加考核，并制定了辐射工作人员培训考核计划。

目前，京都儿童医院现有 8 名辐射工作人员通过了辐射安全与防护培训考核。

本项目预计放射介入治疗的年手术量不超过 500 例/台，故拟新增至少 4 名辐射工作人员（2 名医生、1 名技师和 1 名护士），在通过辐射安全与防护考核后持证上岗。

12.1.4 辐射监测

（1）个人剂量监测

辐射工作人员佩戴 TLD 个人剂量计。按每个季度一次的频度委托有资质的机构进行个人剂量监测。根据《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2019）和《辐射工作人员职业健康管理暂行办法》（原卫生部令第 55 号）要求建立辐射工作人员个人剂量档案。

个人剂量计的佩带位置：依据 GBZ128-2019，从事放射介入治疗工作人员应在铅围

裙外锁骨对应的领口位置佩戴剂量计。

相关要求：①应当安排专人负责个人剂量监测管理，建立辐射工作人员个人剂量档案。内容应当包括个人基本信息、工作岗位、剂量监测结果等材料。②个人剂量档案应终身保存。③对于某一季度个人剂量监测数据超过 1.25mSv 的辐射工作人员，要进一步开展调查，查明原因，撰写调查报告并由当事人在情况调查报告上签字确认。对于年度内个人剂量监测数据累计超过 5mSv 的，要开展调查，撰写调查报告，并要求采取暂停开展放射性工作等进一步干预手段，同时上报辐射安全许可证发证机关。④在每年的 1 月 31 日前上报的辐射安全和防护状况评估报告中，应包含辐射工作人员剂量监测数据及安全评估的内容。辐射工作人员进行个人剂量监测发现监测结果异常的，应当立即核实和调查，并将有关情况进行文字记录。

(2) 工作场所监测

根据原环保部 18 令的要求，医院每年委托有资质单位对 DSA 工作场所进行 1 次辐射水平监测。

监测项目：周围剂量当量率；

监测频次：1 次/年；

本项目涉及工作场所的监测布点：监测点位见图 11-5，主要是射线装置机房的周边（含楼上、防护门、观察窗外）30cm 处。测量结果连同测量条件、测量方法和仪器、测量时间等一同记录并妥善保存。

(3) 环境监测

根据原环保部 18 令的要求，每年委托有资质单位或自行对介入治疗手术室的周围环境进行 1 次辐射水平监测，监测数据记录存档。监测点位见图 8-1 至图 8-3。

12.1.5 辐射监测设备和防护用品

(1) 医院拟配置的辐射监测仪器和个人防护用品

医院现有的辐射防护用品防护用品见表 12-1。

表 12-1 医院现有的辐射防护用品登记表

辐射防护用品			
铅衣	14	铅帽	8
铅手套	1	铅眼镜	3
铅围裙	6	铅围脖	5
铅屏风	7	个人剂量计	15
铅衣	14	铅帽	8

医院拟新增配备 1 台辐射剂量仪，专门用于 DSA 设备机房周围辐射水平的监测。

医院将按照《放射诊断放射防护要求》GBZ 130-2020 规定，为本项目配备一些必要的个人防护用品，具体见表 12-2 所示。

表 12-2 本项目拟配置的个人防护用品

类别	个人防护用品	规格	数量
工作人员	铅橡胶围裙	0.5 mmPb	4
	铅橡胶颈套	0.5 mmPb	4
	铅防护眼镜	0.25 mmPb	4
	介入防护手套	0.025mmPb	4
	铅橡胶帽子	0.25 mmPb	4
患者/受检者	铅橡胶性腺防护围裙	0.5 mmPb	1
	铅橡胶颈套	0.5mmPb	1
	铅橡胶帽子	0.5 mmPb	1
设备辅助防护用品	铅悬挂防护屏	0.5 mmPb	1
	床侧防护帘	0.5mmPb	1

12.1.6 辐射事故应急

医院将针对可能出现的超出剂量限值的照射事故（件），制定相应的《辐射事故应急预案》。同时，医院规定将每年组织一次演练。

12.1.7 项目环境保护验收内容建议

本建设项目环境保护验收主要内容列于表 12-3 中。

表 12-3 项目竣工环境保护验收内容一览表

验收内容	验收要求
剂量管理约束值	根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）和环评报告建议，公众、职业照射剂量约束值执行 0.1mSv/a 和 5 mSv/a。DSA 设备运行时，机房周围（含墙体、防护门、观察窗、楼上和楼下）的剂量当量率不大于 2.5 μ Sv/h。
电离辐射标志和中文警示	在 DSA 全部防护门显著位置设置辐射警告标识，以及在患者防护门上方设置工作状态警示灯。
布局和屏蔽设计	介入治疗手术室实行分区管理。介入治疗手术室及其配套用房的建设和布局与环评报告表的描述一致。屏蔽墙的屏蔽能力满足辐射防护的要求。机房通风系统正常。
辐射安全设施	按照《放射诊断放射防护要求》GBZ 130-2020 规定，为 DSA 设备机房配备患者用铅围裙、铅围脖、铅帽各 1 件。为医护人员配备围裙、铅围脖、

	铅帽、铅眼镜、介入防护手套 4 套。DSA 机房配置铅玻璃防护吊帘、床侧防护帘各 1 件。
辐射监测	有满足管理要求的辐射监测制度；监测记录存档；为所有辐射工作人员进行个人剂量监测，建立健康档案。医院新增配置 1 台剂量率仪。
规章制度	建立相应辐射安全与防护管理制度，《辐射安全管理体系和岗位职责》《操作规程》《辐射防护和安全保卫制度》《设备检修维护制度》《放射工作人员管理制度》《台帐管理制度》《辐射工作场所及环境监测方案》《放射诊疗设备质量保证与控制制度》等。
人员培训	本项目 DSA 设备新增 4 名辐射工作人员，在通过辐射安全与防护培训考核后持证上岗。
应急预案	医院建立有应急预案。

表 13 结论与建议

13.1 结论

1. 核技术应用现状：京都儿童医院现持有北京市生态环境局颁发的《辐射安全许可证》（京环辐证[00122]）。许可使用 III 类射线装置。有效期至 2026 年 2 月 19 日。

2. 实践正当性：因开展放射介入诊疗工作的需要，医院拟在主楼地下一层新建 1 处介入治疗手术室，新增使用 1 台血管造影机。本项目属于医疗常规核技术利用项目，具有良好的社会效益，其获得的利益远大于辐射效应可能造成的损害，符合实践正当性原则，同时医院具备了技术、人员和经费等条件。

3. 本项目周围辐射环境现状：评价区环境 γ 辐射剂量水平与北京市环境 γ 辐射剂量率水平基本一致，属于正常本底水平。

4. 辐射屏蔽能力分析：DSA 机房屏蔽设计符合辐射防护要求，预计场所周围的剂量率水平低于本项目设定的 $2.5\mu\text{Sv/h}$ 的控制要求，工作人员和公众受照剂量分别满足 5mSv/a 和 0.1mSv/a 的剂量约束要求。

5. 本项目 DSA 机房采取了必要的辐射安全与防护措施，如实行分区管理，在装置机房门口等主要位置设置明显的电离辐射警告标志和工作信号指示。设置门控制开关、急停按钮，观察窗、对讲系统、铅防护屏（帘）等，可以防止设备误操作、避免工作人员和公众受到意外照射。

6. 辐射安全管理：医院后期将新增的 DSA 设备的辐射安全管理工作纳入全院辐射安全防护管理机体系，将建立健全医院的辐射工作相关操作规程、岗位职责、辐射监测制度、人员考核计划和辐射事故应急预案，符合许可管理相关要求。

7. 根据医院提供的介入诊疗工作人员配置计划，本项目 DSA 设备拟新增 4 名辐射工作人员，在通过辐射安全与防护培训考核后持证上岗。医院拟新增配备 1 台辐射剂量仪，可以满足介入工作场所自行监测的工作需要。

8. 与生态环境部发布的《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》提出的具体要求进行对照评估，环评报告中描述的辐射安全和防护措施如果得到落实，能够满足运行的要求。

综上所述，北京京都儿童医院有限公司因放射介入诊疗工作需要，新建介入治疗手术室并新增使用 1 台血管造影机，相应的辐射安全制度和辐射防护措施基本可行，在落实项目实施方案和本报告表提出的污染防治措施前提下，其运行对周围环境产生的辐射影响，符合环境保护的要求。故从辐射环境保护角度论证，该建设项目是可行

的。

13.2 承诺

为了保护环境，保障人员健康，医院承诺：

1. 在项目运行过程中，严格依照操作规程操作设备，不弄虚作假、违规操作。
2. 不断加强全院的辐射安全管理工作，进一步完善辐射安全管理规章制度，落实辐射安全管理责任。
3. 严格按照辐射监测方案定期对介入治疗手术室进行监测，并将监测记录保存留档。
4. 加强辐射工作人员管理，全部辐射工作人员通过辐射安全与防护考核后，持证上岗。
5. 及时办理新建场所的辐射安全许可手续。在项目建设投入运行后，及时自行组织竣工环境保护验收，运行过程中，并接受生态环境管理部门的监督检查。

表 14 审批

下一级生态环境部门预审意见：

公 章

经办人

年 月 日

审批意见：

公 章

经办人

年 月 日